

写 真 集

コア写真

Bor No.1



Bor No.2



調査ボーリング工事写真

ボーリング調査 Bor No. 1



仮 設 中



全 景



掘 進 中



残 尺



検 尺



孔内閉塞状況



完 了 後

ボーリング調査 Bor No. 2



試掘状況



試掘状況



試掘状況



仮設状況




全 景



掘 進 中



残 尺



検 尺



調査孔閉塞



完了後

P S 検層試験写真



下関市庁舎等整備基本計画策定
に伴う地質調査業務

No. 1

ダウンホールPS検層

ゾンデ挿入



下関市庁舎等整備基本計画策定
に伴う地質調査業務

No. 1

ダウンホールPS検層

P波起振



下関市庁舎等整備基本計画策定
に伴う地質調査業務

No. 1

ダウンホールPS検層

S波起振



下関市庁舎等整備基本計画策定
に伴う地質調査業務

No. 1

ダウンホールPS検層

測定状況

余 白

余 白



下関市庁舎等整備基本計画策定
に伴う地質調査業務

No. 2

ダウンホールPS検層

ゾンデ挿入



下関市庁舎等整備基本計画策定
に伴う地質調査業務

No. 2

ダウンホールPS検層

P波起振



下関市庁舎等整備基本計画策定
に伴う地質調査業務

No. 2

ダウンホールPS検層

S波起振



下関市庁舎等整備基本計画策定
に伴う地質調査業務

No. 2

ダウンホールPS検層

測定状況

余 白

余 白

岩石試験写真

室内岩石試験



密度測定



超音波伝播速度測定



一軸圧縮試験前供試体
No.1孔



一軸圧縮試験前供試体
No.2孔



一軸圧縮試験中



一軸圧縮試験後供試体
No.1孔



一軸圧縮試験後供試体
No.2孔